

# Fachstelle

## Inspektion von Sicherheitsventilen

Das von der SUVA beauftragte Kesselinspektorat des SVTI als Fachorganisation für die Inspektion von Sicherheitsventilen bestätigt, dass die Firma

**André Ramseyer AG Armaturen**  
**Industriestrasse 32**  
**CH-3175 Flamatt**

am Standort

**André Ramseyer AG Armaturen**  
**Industriestrasse 32**  
**CH-3175 Flamatt**

Richtstrasse 15  
CH-8304 Wallisellen

die Voraussetzungen der EKAS Richtlinie 6516 und KIS-TR 901 erfüllt.

Der Umfang der Inspektionen und die technischen Möglichkeiten sind im Geltungsbereich der Fachstelle festgelegt.

Datum der Überprüfung:  
**22.03.2007**

Fachstellen Nr.  
**KIS.SV. 1307793**

Wallisellen, 16.01.2009

Leiter Kesselinspektorat

Sachverständiger



N. Karathanasis



Heinz Rohrer