

# Fachstelle

## Inspektion von Sicherheitsventilen

Das von der SUVA beauftragte Kesselinspektorat des SVTI als Fachorganisation für die Inspektion von Sicherheitsventilen bestätigt, dass die Firma

**André Ramseyer AG**  
**Industriestrasse 32**  
**CH-3175 Flamatt**

am Standort

**André Ramseyer AG**  
**Industriestrasse 32**  
**CH-3175 Flamatt**

die Voraussetzungen der EKAS Richtlinie 6516 und KIS-TR 901 erfüllt.

Der Umfang der Inspektionen und die technischen Möglichkeiten sind im Geltungsbereich der Fachstelle festgelegt.

Datum der Überprüfung:  
**14.04.2015**

Fachstellen Nr.  
**KIS.SV. 1307793**

Wallisellen, 22.04.2015

Leiter Kesselinspektorat



Heer Felix

Sachverständiger



Daniel Zenhäusern

## Kompetenzbereich

### Inspektion von Sicherheitsventilen

Fachstelle: KIS.SV.1307793

EKAS Richtlinie Nr. 6516

Tech. Regel KIS-TR 901

**André Ramseyer AG**  
Industriestrasse 32  
CH-3175 Flamatt

Verantwortliche Person : Herr Adrian Zimmermann

Telefon : 031 741 25 55

Fax : 031 744 00 12

Letzte Überprüfung : 14.04.2015

<b>Ansprechdruck</b>	<b>Einstelltoleranz</b>
< = 3.2 bar	+/- 0.1 bar
> 3.2 bar	+/- 3%
<b>Druckbereich</b>	<b>Bemerkungen</b>
0-400 bar	Alle Fluide
<b>Einsatzmedien</b>	<b>Bemerkungen</b>
Propan/Butan	Ja
Kältemittel	Ja
Heisswasser/Dampf	Ja
Flüssigkeiten	Ja
Gase (inert; Druckluft, Stickstoff etc.)	Ja
Gase (ungiftig/nicht korrosiv/brennbar)	Ja
Gase (giftig/korrosiv)	Ja
<b>Firmenkennzeichen</b>	<b>Plombe</b>
Firmenkennzeichen	ARB / * *Plombenzeichen des Plombierers

**Einschränkungen: Keine**

Wallisellen, 22.04.2015

Kesselinspektorat



Daniel Zenhäusern